

Aromatiske hydrocarboner i drikkevand fra privat vandværk

Faglig rapport fra DMU, nr. 133

Bente A. Nyeland

Per Wrang

Afdeling for Miljøkemi

Miljø- & Energiministeriet
Danmarks Miljøundersøgelser
April 1995

Datablad

Titel:	Aromatiske hydrocarboner i drikkevand fra privat vandværk	
Forfatter:	Bente A. Nyeland, Per Wrang	
Afdeling:	Afdeling for Miljøkemi	
Serietitel, nr.:	Faglig rapport fra DMU, nr. 133	
Udgiver:	Miljø- & Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser©	
Udgivelsesår:	April 1995	
Laboratoriemålinger:	Inge Merete Worsøe, Jørgen Avnskjold, Michael Hansen	
ETB:	Majbrit Pedersen-Ulrich	
Bedes citeret:	Nyeland, B.A. & Wrang, P. (1995): Aromatiske hydrocarboner i drikkevand fra privat vandværk. Danmarks Miljøundersøgelser. 50 s. - Faglig rapport fra DMU, nr. 133.	
	Gengivelse kun tilladt med tydelig kildeangivelse.	
Emneord:	Drikkevand, forurenninger, aromater.	
ISBN:	87-7772-200-0	
ISSN:	0905-815X	
Oplag:	100 eks.	
Sideantal:	50 sider	
Pris:	kr. 50,- (incl. moms, excl. forsendelse)	
Købes hos:	Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Miljøkemi Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde Tlf. 46 30 12 00 Fax. 46 30 11 14	Miljøbutikken Information & Bøger Læderstræde 1 1201 København K Tlf. 33 92 76 92 (Information) Tlf. 33 93 92 92 (Bøger)

Indhold

Resume 5

- 1 Indledning 5**
- 2 Redegørelse for prøvefremstilling og forsendelse ved præstationsprøvning 7**
- 3 Forurening af taphanevand fra privat vandværk 9**
- 4 Sammenfatning 13**
- 5 Referencer 15**

Appendix 1 16

Bilagsoversigt 19

Danmarks Miljøundersøgelser 50

Resumé

I forbindelse med udsendelse af vandige prøver til brug ved en præstationsprøvning (tirsdag den 7. marts 1995) konstaterede Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Afdeling for Miljøkemi, at taphanevandet var forurenset. Ved gaschromatografiske analyser kunne det påvises, at forureningen voksende i løbet af tirsdag, og om eftermiddagen blev det besluttet at sende prøverne til GC/MS screening for at identificere stofferne. Onsdag formiddag var analyserne fortolket, og det blev klart, at der var tale om aromatiske hydrocarboner i koncentrationer på 10-15 gange over de fastsatte grænseværdier (1). De relevante instanser, personale og miljømyndigheder blev øjeblikkeligt informeret, og en systematisk sporing blev iværksat.

Onsdag aften var forureningen sporet til Risø's lokale, private vandværk, kontrolprøver var udtaget, og afværgeforsanstaltninger var iværksat.

Torsdag eftermiddag den 9. marts 1995 var koncentrationerne under grænseværdierne, og fredag den 10. marts 1995 blev vandet endeligt erklæret rent fra DMU's side.

1 Indledning

I forbindelse med afholdes af en præstationsprøvning konstaterede Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Afdeling for Miljøkemi, at det anvendte taphanevand var forurenset. Da taphanevandet var kontrolleret for urenheder den 4. marts 1995, var der således tale om en akut opstået forurening. Til belysning af de sundhedsmæssige forhold i forbindelse med forureningen samt for at kunne dokumentere årsagen til forureningen i de udsendte vandige prøver til præstationsprøvning beskriver denne rapport hele hændelsesforløbet. Desuden beskrives, hvorledes selve forureningensproblemet blev løst ved anvendelse af deduktive metoder.

Det anses for væsentligt, at de indhentede erfaringer med påvisning af forureningskilden og løsning af selve forureningsproblem i taphanevandet fastholdes i rapportform. Det er et håb, at rapporten ved at illustrere, hvorledes et akut forureningsproblem kan løses hurtigt og effektivt, kan anvendes i lignende situationer fremover.

2 Redegørelse for prøvefremstilling og forsendelse ved præstationsprøvning.

Som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Organiske Specialanalyser skulle DMU efter aftale med Miljøstyrelsen afholde en præstationsprøvning af drikkevandsprøver indeholdende 6 forskellige aromater (benzen, toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen samt naphthalen) i et koncentrationsniveau for hver enkeltkomponent på 0.05-0.5 µg/l. Dette koncentrationsniveau er 2-20 gange lavere end de gældende grænseværdier for aromatkonzentrationen (1). Tirsdag den 7. marts 1995 skulle der udsendes 6 vandige prøver til hver af de 18 deltagende danske analyselaboratorier. Laboratorierne forventedes at udføre analyserne snarest efter modtagelsen af prøverne. Efter en data behandling af resultaterne skulle disse kunne anvendes af Miljøstyrelsen til en vurdering af danske miljølaboratoriers evne til at analysere aromater på detektionsgrænseniveau i forbindelse med grundvandsmoniteringsprogrammet. Desuden skulle laboratorierne kunne anvende egne resultater dels til interne forbedringer af analysekvaliteten og dels til dokumentation af analysekvaliteten i forbindelse med en eventuel akkreditering efter EN 45001 standarden.

Forud for afholdelse af en præstationsprøvning har DMU indarbejdet en fastlagt rutine dels for, hvorledes man sikrer prøverne mod laboratoriekontaminering og dels for, hvordan man dokumenterer indholdet af tilsatte aromater. Da de aktuelle aromater næsten alle tilhører kategorien: flygtige organiske opløsningsmidler, foreligger der en latent mulighed for kontaminering af taphanevand ved henstand i et lokale. Prøvefremstillingen foregår i et laboratorium indrettet alene til brug for arbejde med flygtige komponenter. Rummet er termostateret og temperaturen holdes på $20 \pm 2^\circ\text{C}$.

DMU anvender 50 liter glasflasker til fremstilling af de vandige prøvebatches. Det er besluttet alene at anvende frisktappet taphanevand netop for at eliminere risici for kontaminering af vandet ved henstand. Efter en passende omrøringstid aftappes vandet i laboratoriernes egne tilsendte prøveflasker. Flaskerne lukkes, nedpakkes i medleveret emballage og returneres til laboratorierne med et transportfirma. Alle prøver bliver leveret til laboratorierne på fremstillingsdagen.

Forud for aftapning af taphanevand kontrolleres dette for relevante forureningskomponenter. På grund af kompleksiteten i de anvendte analysemetoder kan denne kontrol ikke foretages senere end to dage før fremstilling og udsendelse af prøverne. Dette skyldes, at selve påvisningen af forekomst af f.eks aromater i taphanevandet ikke udelukker en laboratoriefejl. Det skal således kunne dokumenteres, at en eventuel forurening alene skyldes forekomst i taphanevandet. Til denne dokumentation medgår ca. 1 arbejdsdag. Det ville således ikke bidrage til en ekstra sikkerhed, hvis der var foretaget analyse af taphanevandet dagen før eller om morgenens på selve præstationsprøvningsdagen. Samtidig

er to dages grænsen også den kortest mulige, hvis man på grund af en eventuel forurening måtte se sig nødsaget til at aflyse prøvningen.

Når taphanevandet er aftappet og overført til 50 liter flasker, henstår vandet kortest mulig tid under hensyntagen til en eventuel temperatur ekvilibrering, før den fastlagte mængde aromatiske hydrocarboner tilsættes.

Efter opblanding aftappes vandblandingen, som tidligere beskrevet. DMU udtager i egne prøveflasker 4-5 gange under aftapningen prøver til kontrol af batch homogenitet og til stabilitetstest af udsendte prøver. Der udtages desuden blindprøver fra hvert batch. De vandige prøver henstår ved 20°C indtil analyse (Appendix 1).

3 Forurening af taphanevand fra privat vandværk.

Lørdag den 4. marts 1995 blev drikkevandet fra Risø vandværk kontrolleret for eventuelle forureningskomponenter (bilag 1). Det blev konkluderet, at drikkevandet kunne anvendes som matrice ved præststationsprøvningen den 7. marts 1995. DMU havde i forvejen anmodet Risø om, at man på vandværket i en periode før og efter den 7. marts 1995 undlod at udføre reparation på vandledningsnettet.

Tirsdag den 7. marts 1995 blev der kl. 6.00 åbnet for taphanen til drikkevandet i rum C2.17/DMU (figur 1). Vandet løb ca. 15 minutter før en egentlig aftapning påbegyndtes. Tre glasflasker (50 liter) blev hver fyldt med 50 liter taphanevand. Derpå blev oplosninger af de seks komponenter tilsat efter lignende procedure som ved tidligere afholdte præstationsprøvninger (2). Vandblandingerne blev derefter aftappet på de deltagende laboratoriers prøveflasker, og kontrolprøver blev udtaget. Tirsdag formiddag blev samtlige prøveflasker afhentet og returneret til de aktuelle laboratorier.

Sent på formiddagen påbegyndtes DMU's analysearbejde med kontrol af koncentrationen af tilsatte komponenter i de tre store glasflasker. Det første chromatogram (bilag 2) viser standard B, som bør indeholde 0,50 µg/l af de seks aromat komponenter: benzen, toluen, o-xylen, m-xylen, p-xylen, naphthalen samt den interne standard cis-decalin (1,0 µg/l, retentionstid ca. 12,9 min.). Som det ses, indeholder standarden adskillige andre komponenter i koncentrationer på ca. 1-10 µg/l. Standard A, som er fremstillet ud fra samme stamoplösning som standard B, men i en adskilt fortyndingsserie, er sammenlignelig med standard B med hensyn til forureningskomponenter (bilag 3). Der blev ligeledes konstateret forekomst af forureningskomponenter i blindprøver fra taphanevandet, som var anvendt til prøvefremstilling (bilag 4a) samt i de tre prøvebatch (eksempel: bilag 4b).

På baggrund af dette (bilag 2-4) blev det vurderet, at forureningen i standarderne kunne stamme fra: 1) forurennet matrice (taphanevand) eller 2) forurening i et eller flere led af selve analysemetoden.

I en sådan situation vil man på analyselaboratoriet som første trin sikre sig, at analysemetoden skal kunne frikendes for forurening. Da der arbejdes med letflygtige komponenter, vil der altid være en hypotetisk risiko for kontaminering. Samtlige enkeltrin i den anvendte metode (Appendix 1) blev derfor nøje gennemgået og testet. Især sikredes det, at alt anvendt volumetrisk materiale var af glas, og at dette var rengjort efter laboratoriets procedure herfor (Appendix 1). Desuden blev det kontrolleret, at alle reager og oplosningsmidler var kontamineringsfrie.

Som tørringsmiddel for pentanekstraktet blev anvendt soxhlet ekstraheret vandfrit Natriumsulfat. Det blev endnu en gang efterprøvet, at stoffet ikke var kontamineret (bilag 5). Desuden blev de anvendte dramglas til pentanekstraktet (incl. skruelåg og indlæg) testet (bilag 6).

I dagens løb blev indholdet af komponenter i taphanevandet fortsat kontrolleret (bilag 8-9-10). Forekomsten og mængden af komponenter ses at stige i dagens løb.

På grund af forureningens tilsyneladende udbredelse viste det sig vanskeligt at fremskaffe dokumenteret rent vand til brug ved en blindtest af metoden. Der blev dog fremskaffet dobbelt glasdestilleret vand, som viste sig ikke at indeholde forureningskomponenter (bilag 7). Hermed kunne det konstateres, at forureningen var matrice relateret dvs. indeholdt i selve taphanevandet.

Trods viden om at vandet så sent som lørdag den 4. marts 1995 var rent, pegede tirsdagens undersøgelser således kraftigt på en nyopstået forurening af selve vandet.

Onsdag den 8. marts 1995 udførtes en GC/MS screening af et pentanekstrakt af taphanevandet (bilag 11). Det blev konstateret, at vandet indeholdt blandt andet toluen, xylener samt en række substituerede benzener i koncentrationer 10-15 gange over grænseværdien. Disse forekommer karakteristisk i oliebaseret maling samt i visse typer lim. For at undersøge forureningens udbredelse blev der udtaget vandprøver i forskellige rum på DMU. Disse prøver viste lignende komponentmønstre, som vand udtaget i rum C2.17 (bilag 12-13-14). Der var nu god grund til at antage, at drikkevandet var forurenset i hele DMU og muligvis også på Risø. Der blev derfor udsendt en advarsel til DMU's medarbejdere samt til Risø's tekniske afdeling vedrørende det forurenede drikkevand.

Et ad hoc team fra Afdeling for Miljøkemi gik derefter øjeblikkelig i gang med en systematisk sporing af forureningens kilden. Med hjælp fra DMU's tekniske afdeling blev der i dagens løb udtaget prøver fra vandledningsnettet (figur 1) således, at prøverne blev udtaget gradvist tættere på selve vandværket. Samtlige prøver på nær en enkelt (bilag 15-16-17-18) viste indhold af samme type komponenter som fra de først udtagne prøver i rum C2.17. Sent onsdag eftermiddag fik DMU's medarbejdere adgang til Risø vandværk. I rummet med iltningstrappen blev der konstateret en kraftig lugt af oliebaseret maling. En nymalet dør lå til tørre, og dørrammer var ligeledes nymalede. Desuden kunne der konstateres fremmedelelementer i flere af vandkarrene. Der blev udtaget vandprøver fra indløbskarret og fra udløbskarret (vandhane) i rummet (bilag 19-20). Prøverne blev analyseret umiddelbart efter.

Det kunne nu konkluderes, at forureningen stammede fra flere rum i selve vandværket, og at den var forårsaget af den anvendte maling. Fra Risø blev det efterfølgende oplyst, at der ved malerarbejdet på vandværket var anvendt ca. 8 kg maling ialt. Det blev samme aften besluttet at iværksætte afværgeforanstaltninger.

I løbet af natten blev ledningsnettet gennemskyllet med vand, idet der blev åbnet for vandhaner på strategisk rette steder såvel på DMU som på Risø området. Torsdag den 9. marts 1995 kl 8.00 viste en vandprøve, at forureningen nu var væsentlig formindsket, og at komponenterne formentlig var til stede i koncentrationer tæt på de tilladte grænseværdier (bilag 21-22). Der blev i dagens løb taget kontakt med relevante instanser, herunder Levnedsmiddelkontrollen (Køge), Embedslægen samt med Miljøstyrelsen for blandt andet at få klarlagt den potentielle sundhedsrisiko.

Torsdag den 9. marts 1995 klokken 15.15 viste en vandprøve, at forureningskomponenterne fandtes i koncentrationer under grænseværdierne (bilag 23).

Samtidig blev størstedelen af de deltagende laboratorier i præstationsprøvningen underrettet telefonisk om, at præstationsprøvningen var aflyst. To laboratorier blev dog først underrettet fredag den 10. marts 1995. Endelig blev der udsendt en skriftlig meddelelse til laboratorierne (bilag 24).


Fredag den 10. marts 1995 blev vandet på grundlag af udvalgte prøver erklæret endeligt "rent" fra DMU's side (bilag 25-26).

4 Sammenfatning

Foranlediget af den planlagte præstationsprøvning blev en akut opstået forurening af det anvendte taphanevand konstateret. Da DMU råder over personale og apparatur, som kan indsættes i en akut situation, blev forureningskilden opsporet og problemet løst i løbet af mindre end 2 døgn.

Set ud fra en analysekemisk synsvinkel må man stille det generelle spørgsmål, om det fremover vil være muligt at kunne skaffe tilstrækkeligt rent vand til brug ved analyser på detektionsgrænseniveau i Danmark.

Figur 1.



5 Referencer

1. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 29. august 1988.
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningssanlæg.
2. Nyeland, B., Spliid, N.H. (1989). Aromat interkalibrering, Maj 1989. Danmarks Miljøundersøgelser.

Appendix 1

Analysemetode: Aromater i vand

Analysemetoden er baseret på en ekstraktion af aromatiske hydrocarboner med pentan og efterfølgende gaschromatografisk analyse med flammeionisationsdetektor (FID) (bilag 27-29).

Vandige ukendte prøver

Til 0,50 liter vand (i målekolbe) tilstsættes 1 ml pentan indeholdende den interne standard cis-decalin (1 µg/l). Prøven omrøres på magnetomrører ved ca. 1100 omdrejninger pr. minut i 3 minutter. Derpå henstår prøven i 5 minutter før pentanfasen overføres til et dramglas indeholdende natriumsulfat, som i forvejen er renset ved soxhlet ekstraktion. Prøven analyseres umiddelbart (gaschromatografi) ved manuel injektion af 4 µl af pentanekstraktet (on column injektion).

Gaschromatografi

Chromatograf	HP 5890A med FID
Integrator	HP 3393A
Kolonne	Chrompack WCOT fused silica, CP-wax 57 CB DF 1,2 50 m 0,32 ID
Injektion	On column med forkolonne
Kolonne flow	1,4 ml/min
Inj volumen	4 µl
Inj temp	40°C
Temperaturprogram	init temp 40°C init time 0 10°C/min til 200°C final time 15 min

Glasvarer

Alle glasvarer var vasket med RBS, skyllet med taphanevand 7 gange og med Milliporevand 3 gange og endeligt opvarmet i ovn ved 450°C i 4 timer.

De anvendte pipetter var af glas.

Det volumetriske udstyr var kontrolleret ved udvejning efter laboratoriets procedurer for kontrol af volumetrisk udstyr (beskrevet i laboratoriets kvalitetsstyringssystem).

Standard- og kontrolopløsninger

Der blev fremstillet standardopløsninger (0,50 og 1,0 µg/l) i taphanevand (bilag 29).

Til intern kvalitetskontrol anvendtes ampuller (Promochem) indeholdende de seks komponenter i methanol. Koncentrationen var 100 µg/ml for hver komponent. Materialet blev fortyndet i taphanevand til en koncentration på 0,50 µg/l.

Standardopløsninger og kontrolopløsninger blev behandlet med samme ekstraktionsteknik og samme gaschromatografiske analyse, som beskrevet under de vandige prøver.

Relativ analyseusikkerhed i %

(koncentrationsniveau: 0,50 µg/l)

benzen	6,4
toluen	5,7
o-xylen	7,0
m-xylen	6,8
p-xylen	6,9
naphthalen	9,9


Genfindingsprocent

Ingen, da prøver, standarder samt kontroller gennemgår samme procedurer for forbehandling og analyse.

Bilagsoversigt

Bilag 1.	Blindprøve d. 4/3-95	20
Bilag 2.	Standard B	21
Bilag 3.	Standard A	22
Bilag 4a.	Blind E + F (batch)	23
Bilag 4b.	Batch E + F	24
Bilag 5.	Vandfrit Na ₂ So ₄ i pentan	25
Bilag 6.	Dramglas-prop i pentan	26
Bilag 7.	Glasdestilleret vand	27
Bilag 8.	Rum C2.17 d. 7/3 kl. 13 ³⁰	28
Bilag 9.	Rum C2.17 d. 7/3 kl. 14 ¹⁵	29
Bilag 10.	Blind - rum C2.17 d. 17/3 kl. 18 ⁰⁰	30
Bilag 11.	GC-MS screening	31
Bilag 12.	Rum C2.17. d. 8/3 kl. 9 ⁰⁰	32
Bilag 13.	Rum B1.15 d. 8/3 kl. 12 ³⁰	33
Bilag 14.	Køkken d. 8/3 kl. 13 ¹⁵	34
Bilag 15.	DMU-hovedmåler d. 8/3 kl. 15 ⁰⁰	35
Bilag 16.	Risø bygn. 126 d. 8/3 kl. 15 ⁰⁰	36
Bilag 17.	Risø, El-værksted d. 8/3 kl. 15 ³⁰	37
Bilag 18.	Risø bygn. 141 d. 8/3 kl. 15 ³⁰	38
Bilag 19.	Risø Vandværk-indløb d. 8/3 kl. 17 ⁰⁰	39
Bilag 20.	Risø Vandværk-udløb (vandhane) d. 8/3 kl. 17 ⁰⁵	40
Bilag 21.	DMU, indløb d. 9/3 kl. 8 ¹⁵	41
Bilag 22.	DMU, kantine køkken d. 9/3 kl. 8 ²⁰	42
Bilag 23.	DMU, indløb d. 9/3 kl. 15 ¹⁵	43
Bilag 24.	Brev - Afmelding af præstationsprøvning	44
Bilag 25.	DMU, køkken d. 10/3 kl. 7 ⁴⁵	45
Bilag 26.	DMU, indløb d. 10/3 kl. 8 ⁴⁰	46
Bilag 27.	Temperaturprogram - blind	47
Bilag 28.	Pentan + intern standard (IS)	48
Bilag 29.	Aromatstandard	49

Bilag 1. Blindprøve d. 4/3-95



Kontroll: Vandet da til brug ved prøvem. 7/3-95

Data File Name : C:\HPCHEM\1\DATA\BL1.D
Operator : imw
Instrument : GC 05/04
Sample Name :
Run Time Bar Code:
Acquired on : 04 Mar 95 11:46 AM
Report Created on: 04 Mar 95 12:37 PM


Page Number : 1
Vial Number :
Injection Number :
Sequence Line :
Instrument Method: AROMATB.MT
Analysis Method : AROMATB.MT

Bilag 2. Standard B

* RUN # 293 MAR 7, 1995 10:26:28
START: not ready

1F ZE

4 ul. standard B



RUN# 293 MAR 7, 1995 10:26:28

AREAS

Bilag 3. Standard A

* RUN # 294 MAR 7, 1995 11:12:10
START! not ready

4 Ul Standard A

IF ZE

IF

6,355

7,211

9,049

10,675 10,828

10,952

11,491

11,833

12,179

12,442

12,811

13,198

12,995

cis-decalin

13,451

13,557

13,766

14,121

14,223

14,853

14,628

TIMETABLE STOP

Bilag 4a. Blind E + F (batch)

* RUN # 295 MAR 7, 1995 11:44:39
START not ready

IF ZE

4 ul blind E+F (Batch)

IF

9,047

10,680 10,681 10,955

11,466

11,834

12,172

12,437

12,814

13,183

13,784 13,552

14,037

14,389

14,619

IF

12,988 cis-decalin

TIMETABLE STOP

RUN# 295 MAR 7, 1995 11:44:39

AREA%

RT


AREA TYPE WIDTH

AREA%

Bilag 4b. Batch E + F

* RUN # 302 MAR 7, 1995 16:21:41
STARTS not ready

IF ---- 2E



Bilag 5. Vandfrit Na₂So₄ i pentan

* RUN # 299 MAR 7, 1995 14:48:43
STARTS not ready

IF ZE

vandfrit Na₂SO₄ i vee pentan

IF

6.370

8.146

9.020

IF

TIMETABLE STOP

Bilag 6. Dramglas-prop i pentan

* RUN # 300 MAR 7, 1995 15:26:55
START: not ready

IF ZE

Dramglas-prop i pentan

IF

6:360

7:897
8:154

12:991 cis-decalin

IF

TIMETABLE STOP

Bilag 7. Glasdestilleret vand

* RUN # 381 MAR 7, 1995 15:51:04
START1 not ready

1F ZE

glasdestilleret vand

1F

9.027

12.988 cis-decalin

14.495

1F


TIMETABLE STOP

Bilag 8. Rum C2.17 d. 7/3 kl. 13³⁰

* RUN # 297 MAR 7. 1995 13:29:26
START: not ready

IF ZE

Vandproeve Run C2.17
at 13³⁰




Bilag 9. Rum C2.17 d. 7/3 kl. 14¹⁵

* RUN # 298 MAR 7, 1993 14:19:34
START! not ready

IF ZE

4 ul behind
kl. 15°c

vadgrovve Rum C2.17 kl 14.15



Bilag 10. Blind - rum C2.17 d. 17/3 kl. 18⁰⁰

* RUN # 303 MAR 7, 1993 16:58:04
START! not ready

IF ZE

IF

Blind DME value cel 18⁰⁰
Run C 2.17

6,334

7,805

8,264

9,0669,049

9,619

10,439

10,669

10,828

10,944

11,165

11,481

11,830

12,166.

12,437

12,642

12,810

12,984

cis-decalin

13,182

13,549

13,775

13,979


14,244

14,425

14,628

TIMETABLE STOP

Bilag 11. GC-MS screening d. 8/3




Bilag 12. Rum C2.17. d. 8/3 kl. 9⁰⁰

* RUN # 308 MAR 8, 1995 08:56:51
STARTS not ready

TF ZE

DMU vand Rum C2.17
al 9.00



Bilag 13. Rum B1.15 d. 8/3 kl. 12³⁰

* RUN # 312 MAR 8, 1995
START! not ready
IF ZE

DHU vand Rum B1.15
el 12.30

IF

6.504

9.040

10.661 10.817 10.935

11.477

11.824

12.155

12.422

12.638

12.799

12.975

cis-decalin

13.168

13.536

13.749

13.944

14.116

14.394 418

14.613

14.895 25

TIMETABLE STOP

Bilag 14. Køkken d. 8/3 kl. 13¹⁵

START: not ready

8/3-1795

IF ZE

4µl DMU kysten 8/3 13:15
H₂O

IF

9.036

10.433

10.664

10.821

10.940

11.474

12.163

11.820

12.604

12.803

12.430

12.978

cis-decalin

13.757

13.953 14.121

14.206 14.427

14.826 14.936

13.545

14.619

Bilag 15. DMU-hovedmåler d. 8/3 kl. 15⁰⁰

* RUN # 316 MAR 8, 1995 14:53:52
START: not ready

IF ZE

DMU værd hovedmåler
kl 15.00

IF

6.722

9.040

10.665 820

10.941

11.473

11.825

12.168

12.432

12.6300

12.806

13.180

12.978 cis-decalin

13.547

13.957 13.770

14.113

14.305 14.429

144.6689


14.829 946

IF

Bilag 16. Risø bygn. 126 d. 8/3 kl. 15⁰⁰

* RUN # 317 MAR 8, 1995 +5+24:07
START! not ready
IF ZE

Risø Bygn 126
kl 15.00



Bilag 17. Risø, El-værksted d. 8/3 kl. 15³⁰

* RUN # 318 MAR 8, 1995 15:57:39
STARTS not ready

TF ZE

Risø , El-værksted
kl 15.30

TF

9,034

~~10,660,015~~ 10,936

11,474

11,821

12,160

12,426

~~12,660,015~~

12,802

12,975

cis-decalin

13,172

13,538

13,737

~~13,950~~

14,113

~~14,205~~

14,424

14,617

~~14,840,943~~

Bilag 18. Risø bygn. 141 d. 8/3 kl. 15³⁰

Risø

Bygn 141 kl 15³⁰

* RUN # 319 MAR 8, 1995 16+284.01
START! not ready

IF ZE

IF

8,692

~~10,181~~
10,181

12,977 a's-deceler

IF

Bilag 19. Risø Vandværk-indløb d. 8/3 kl. 17⁰⁰

* RIIN # 320 MAR 8. 1995 17:01:12
STARTI not ready
IF ZE

Risø Vandværk, indløb
kl 17⁰⁰

IF

9,045

9,775

10,365

10,365 10,3950

11,388

11,824

12,1150

12,429

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

12,7685

Bilag 20. Risø Vandværk-udløb (vandhane) d. 8/3 kl. 17⁰⁵

* RUN # 321 MAR 8, 1995 17:33:15
START! not ready


IF ZE

Risø Vandværk, udløb
(vandhane)
d. 17.05

IF


8,390

9,041



TIMETABLE STOP

Bilag 21. DMU, indløb d. 9/3 kl. 8¹⁵



Bilag 22. DMU, kantine køkken d. 9/3 kl. 8²⁰

* RUN # 323 MAR 9, 1995 07:57:55
START: not ready

IP ZE

DME uand hovedkøkken
kl 8.20

IF

9.942

10.642
10.710,939


11.818
12.134
12.427
12.801
13.173
13.538
13.595
13.910
14.215
14.614
14.732
14.732

12.976 cis-decalin

Bilag 23. DMU, indløb d. 9/3 kl. 15¹⁵

* RUN # 338 MAR 9, 1995 15:22:58
START! not ready
1P ZE

DMU vand indløb
kl 15.15



MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Til de deltagende laboratorier

DANMARKS
MILJØUNDERSØGELSER

Afd. Miljøkemi
J.nr. 05305-0019 / 96
Ref. BAN

Den 09.03.1995

Vedrørende præstationsprøvningen: Aromater i drikkevand

For god ordens skyld skal Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) hermed bekære, at man i samråd med Miljøstyrelsen har aflyst præstationsprøvningen:

Aromater i vand

med prøver udsendt tirsdag den 7. marts 1995.

Årsagen til aflysningen skal findes i det forhold, at DMU har anvendt drikkevand, som er kontamineret med aromatlignende stoffer. Kontamineringen er sket umiddelbart før aftapning af vand til prøverne. Den egentlige årsag til kontamineringen skal findes uden for DMU's ansvarsområde.

Så snart disse problemer er klarlagt og afhjulpet, vil laboratorierne blive kontaktet af DMU.

Med venlig hilsen



Lars Carlsen

Forskningschef

Frederiksborgvej 399
Postbox 358
4000 Roskilde
Tlf. 46 30 12 00
Fax 46 30 11 14

Vejlsøvej 25
Postbox 314
8600 Silkeborg
Tlf. 89 20 14 00
Fax 89 20 14 14

Kalo
Grenåvej 12
8410 Rønde
Tlf. 89 20 14 00
Fax 89 20 15 14


Bilag 25. DMU, køkken d. 10/3 kl. 7⁴⁵

* RUN # 333 MAR 10, 1995 00:42:14
STARTS not ready

IF ZE

10/3 7⁴⁵

DMU-vand
- køkken.
4 ul



Bilag 26. DMU, indløb d. 10/3 kl. 8⁴⁰

* RUN # 332 MAR 10, 1995 07:56:43
STARTS not ready
IF ZE

vand-DMU indløb

10/3 840

4 ul

IF

12.958

cis-decalin


IF

Bilag 27. Temperaturprogram - blind

* RUN # 307 MAR 8, 1995 08:21:37
START: not ready

IF ZE

Scanserating program, blind



TIMETABLE STOP


RUN# 307 MAR 8, 1995 08:21:37

NO RUN PEAKS STORED

Bilag 28. Pentan + intern standard (IS)

* RUN # 304 MAR 7, 1995 17:29:13
START: not ready
IF ZE


Pentan + IS
(NB 5μl)



Bilag 29. Aromatstandard

* RUN # 328 MAR 9, 1995 11:52:13
START! not ready
IF ZE

Aromat-standard 0.5%/
[Redacted]



Danmarks Miljøundersøgelser

Danmarks Miljøundersøgelser - DMU- er en forskningsinstitution i Miljøministeriet. DMU's opgaver omfatter forskning, overvågning og faglig rådgivning indenfor natur og miljø.

Henvendelse kan rettes til:

Danmarks Miljøundersøgelser	<i>Direktionen og Sekretariat</i>
Postboks 358	<i>Forsknings- og Udviklingssekretariat</i>
Frederiksborgvej 399	<i>Afd. for Forureningskilder og Luftforurening</i>
4000 Roskilde	<i>Afd. for Havmiljø og Mikrobiologi</i>
Tlf. 46 30 12 00	<i>Afd. for Miljøkemi</i>
Fax 46 30 11 14	<i>Afd. for Systemanalyse</i>

Danmarks Miljøundersøgelser *Afd. for Ferskvandsøkologi*
Postboks 314 *Afd. for Terrestrisk Økologi*
Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg

Tlf. 89 20 14 00
Fax 89 20 14 14

Danmarks Miljøundersøgelser *Afd. for Flora- og Faunaøkologi*
Grenåvej 12, Kalø
8410 Rønde

Tlf. 89 20 14 00
Fax 89 20 15 14

Publikationer:

DMU udgiver faglige rapporter, tekniske anvisninger, særtryk af videnskabelige og faglige artikler, og Danish Review of Game Biology samt årsberetninger.

I årsberetningen findes en oversigt over det pågældende års publikationer. Årsberetning samt en opdateret oversigt over årets publikationer fås ved henvendelse til telefon: 46 30 12 00.